

## **Меры, принятые для устранения нарушения**

### **Бульвар Постышева д.2:**

- п. 2 в подъезде № 2 произведены работы по заделке полов цементом;
- п. 3 в 2012 г. выполнены работы по частичному восстановлению отмостки;
- п. 6 выполнен ремонт этажных щитов;
- п. 4 сделан новый деформационный шов

### **Бульвар Постышева д.3:**

- п. 5 выполнен ремонт электропроводки в подвале;
- п. 6 работы по теплоизоляции труб горячего водоснабжения в подвале будут включены в план работ на 2013 год;
- п. 7 работы по ремонту труб ГВС/ХВС будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 г.

### **Бульвар Постышева д.4:**

- п. 1 в 2012 г. произведена частичная теплоизоляция трубопроводов ГВС, отопления в подвальном помещении. Теплоизоляция трубопроводов отопления, ГВС в подвале будет поставлена в план текущего ремонта на 2013 г.;
- п. 2 частичный ремонт трубопроводов отопления, ГВС произведен в 2012 г. Ремонт трубопроводов ГВС, отопления так же будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 г.;
- п. 3 установлены вентили на трубопроводах ГВС/ХВС, отопления в подвальном помещении;
- п. 5 неисправности тамбурных дверей устранены;
- п. 7 работы по ремонту полов, ступеней будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 год;
- п. 8 ремонт металлических ограждений будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;
- п. 10 произведен ремонт отмостки;
- п. 12 выполнен частичный ремонт эл.щитов

### **Бульвар Постышева д.5:**

- п. 4 неисправности полов устранены при ремонте подъездов в 2012 году;
- п. 5, п. 6 неисправности устранены при ремонте подъездов в 2012 году.

### **Бульвар Постышева д. 6а:**

- п. 1 неисправности остекления оконных заполнений в подъездах устранены;
- п. 4 неисправность полов в тамбуре устранена при проведении текущего ремонта подъезда № 3;
- п. 5 неисправность тамбурных дверей устранена;
- п. 6 произведена обработка антикоррозийным покрытием трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- п. 7 произведен частичный ремонт трубопроводов горячего, холодного водоснабжения в подвале;
- п. 9 неисправности штукатурно-малярного слоя в тамбуре и на лестничных площадках устранены при ремонте подъезда № 3;
- п. 10 неисправность полов, ступеней устранена при ремонте подъезда № 3;
- п. 13 частично выполнены работы по герметизации межпанельных стыков наружных ж/б панелей;
- п. 14 в подъездах установлены эл.щиты (7 шт.)

### **Бульвар Постышева д. 8:**

- п. 2 ремонт отмостки будет включен в план текущего ремонта на 2013 год;
- п. 5 дефекты полов, ступеней устранены;
- п. 9 произведена ревизия освещения в подвале;
- п. 10 частично устранены дефекты теплоизоляции на трубопроводах отопления в подвальном помещении;
- п. 11 ремонт трубопроводов отопления, холодного водоснабжения в подвальном помещении будет включен

в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 13 ремонт стен помещения электрощитовой будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год.

#### **Бульвар Постышева д. 10:**

п. 3 устранены неисправности металлических ограждений;

п. 4 устранена неисправность поверхности цоколя (отремонтирована плита);

п. 6 ремонт отмостки будет включен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 7 теплоизоляция трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в подвале будет поставлена в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 8 ремонт трубопроводов отопления, горячего, холодного водоснабжения в подвале – в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 12 сделано освещение в подвальном помещении.

#### **Бульвар Постышева д.12:**

п. 1 устранена неисправность поверхности цоколя;

п. 2 работы по герметизации межпанельных стыков наружных ж/б панелей будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 3 работы по ремонту металлических ограждений будут включены в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 4 работы по ремонту полов, ступеней будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 7 будет поставлено в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 8 работы по ремонту штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных клетках будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 9 частично выполнены работы по теплоизоляции трубопроводов отопления, ГВС в подвале. Работы по теплоизоляции трубопроводов отопления, ГВС в подвале так же будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 10 ремонт трубопроводов отопления, ГВС, ХВС в подвале будет включен в план работ на 2013 год;

п. 13 проведена ревизия электропроводки на лестничных клетках и в подвале;

п. 14 электромонтажные ниши закрыты.

#### **Бульвар Постышева д. 14:**

п. 1 на всех трубопроводах отопления установлены вентили;

п. 2 ремонт трубопроводов отопления, ГВС, ХВС в подвале будет включен в план работ на 2013 год;

п. 5 ремонт металлических ограждений будет включен в план текущего ремонта на 2013 года

п. 6 ремонт поверхности цоколя будет включен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 8 ремонт отмостки будет включен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 10 ремонт штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных клетках будет включен в план работ на 2013 год;

п. 11 проведена ревизия эл.проводки в подвале

#### **Бульвар Постышева д. 15:**

п. 3 электромонтажные ниши закрыты;

п. 4 ремонт остекления оконных заполнений в подъездах будет включен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 6 ремонт ступеней будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 7 устранение неисправностей штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных площадках в подъездах будет включено в план текущего ремонта на 2013 год;

п.8 работы по теплоизоляции трубопроводов отопления в подвале будут поставлены в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 9 ремонт трубопроводов отопления, холодного водоснабжения в подвале будет поставлен в план текущего

ремонта на 2013 год;

п. 10 ремонт поверхности цоколя будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год.

п. 12 проведена ревизия электрооборудования и электропроводки на лестничных клетках и в подвале.

**Бульвар Постышева д. 16:**

п. 2 ремонт поверхности цоколя будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 5 выполнен ремонт металлических ограждений;

п. 6 выполнен ремонт полов, ступеней;

п. 7 неисправности устранены при ремонте подъездов;

п. 9 ремонт отмостки будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 10 проведена ревизия электрооборудования на лестничных клетках и в подвале;

**Бульвар Постышева д. 19:**

п. 1 частично устранены неисправности остекления оконных заполнений в подъезде № 1, ремонт остекления оконных заполнений будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 2 ремонт штукатурного слоя в тамбуре, на лестничных площадках подъездов будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 3 ремонт полов в тамбуре будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год.

**Бульвар Постышева д. 27 а:**

п. 1 ремонт зонтов над вентиляционными шахтами будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 2 ремонт оголовков вентиляционных шахт будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 4 ремонт трубопроводов отопления, холодного водоснабжения в подвальном помещении произведен в 2012 году.

**Бульвар Постышева д. 29:**

п. 1 частично устранены неисправности остекления оконных заполнений в подъездах;

п. 2 устранена неисправность водоотводящей системы;

п. 4 ремонт зонтов над вентиляционными шахтами будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 5 ремонт поверхности цоколя будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 8 частично устранены неисправности полов, ступеней;

п. 9 неисправности штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных площадках были частично устранены при текущем ремонте подъездов № 4, 5;

**Бульвар Постышева д. 29а:**

п. 1 ремонт поверхности цоколя будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 3 ремонт межпанельных стыков будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 4 ремонт остекления оконных заполнений в подъездах будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 6 ремонт зонтов над вентиляционными шахтами будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 8 ремонт полов будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;

п. 9 проведена ревизия электропроводки на лестничных клетках и в подвале.

**Донская д. 4:**

п. 1 выполнена теплоизоляция трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в подвале;

п. 2 выполнен ремонт трубопроводов отопления, холодного водоснабжения в подвале;

п. 4 устранена неисправность тамбурных дверей в подъезде № 2;

п. 7 установлены этажные щитки (7 шт.);

**Донская д. 4а:**

- п. 4 проведены работы по герметизации межпанельных стыков наружных ж/б панелей (кв.1, 2, 3);
- п. 5 электромонтажные ниши закрыты;
- п. 6 устранены дефекты штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных площадках подъезда;
- п. 7 устранены дефекты теплоизоляции на трубопроводах горячего водоснабжения (полностью), отопления (частично) в подвале;
- п. 11 устранена неисправность системы водоотведения.

**Донская д.6 а:**

- п. 2 устранены дефекты остекления оконных наполнений в подъездах;
- п. 3 устранены дефекты теплоизоляции на трубопроводах горячего водоснабжения, отопления (частично), в подвале № 3 (полностью);
- п. 4 трубопроводы отопления, холодного водоснабжения покрыты антикоррозийным составом, частично устранены дефекты на трубопроводах отопления;
- п. 6 устранены дефекты штукатурно-малярного слоя в тамбуре в подъезде № 3;
- п. 7 устранена неисправность системы водоотведения;
- п. 9 устранены дефекты остекления оконных заполнений в подъездах;
- п. 11 электромонтажные ниши закрыты;
- п. 12 произведена ревизия электропроводки на лестничных клетках и в подвале.

**Донская д. 8:**

- п. 1 устранена неисправность вентиляционных шахт;
- п. 3 устранена неисправность элементов кровли;
- п. 5 устранена неисправность водоотводящей системы;
- п. 10 в подъездах № 1, 3 поставлены пластиковые тамбурные двери;
- п. 12 выполнена частичная замена труб отопления, трубопроводы отопления, холодного водоснабжения покрыты антикоррозийным составом;
- п. 18 произведена ревизия электрооборудования на лестничных клетках.

**Донская д. 8 а:**

- п. 1 устранена неисправность водоотводящей системы;
- п. 2 ремонт поверхности цоколя будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;
- п. 3 устранены дефекты оконных заполнений;
- п. 5 частично выполнены работы по герметизации межпанельных стыков наружных ж/б панелей;
- п. 8 ремонт штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных площадках подъездов будет поставлен в план текущего ремонта на 2013 год;
- п. 11 электромонтажные ниши закрыты;
- п. 13 выполнена теплоизоляция трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- п. 14 устранены дефекты трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- п. 15 устранены неисправности запорной арматуры, вентилей на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения в подвальном помещении;
- п. 17 во всех трех подъездах и в подвале сделано новое освещение.

**Донская д. 10:**

- п. 2 частично проведены работы по герметизации межпанельных стыков наружных ж/б панелей (кв.61);
- п. 3 устранена неисправность козырьков над подъездами;
- п. 4 устранена неисправность водоотводящей системы;
- п. 7 устранены дефекты штукатурно-малярного слоя в тамбуре, на лестничных площадках подъездов;

- п. 8 устранена неисправность тамбурных дверей в подъездах, в подъезде № 4 выполнена замена двери;
- п. 9 выполнен косметический ремонт;
- п. 14 частично выполнена теплоизоляция трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- п. 18 устранена неисправность трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, канализации из квартир;
- п. 19 проведена ревизия электрооборудования на лестничных клетках.

**Цимлянская д. 11:**

- п. 6 в подвальном помещении сделана новая эл.проводка, проведена ревизия электрооборудования на лестничных клетках.